



Fig. 1.1. Façade nord



Fig. 1.2. Pavillon nord-ouest



Fig. 1.3. Lucarne du pavillon nord-ouest



Fig. 1.4. Lucarne et châssis

CRICQUEVILLE-EN-AUGE (Calvados)	Planche n°1 - Edifice et châssis		
Château	A. TIERCELIN	2014	Etude n°14015