



Fig. 3.1. Elévation intérieure (après restauration)



Fig. 3.2. Penture à charnière



Fig. 3.3. Elévation extérieure (après restauration)



Fig. 3.4. Penture à charnière*



Fig. 3.5. Elévation intérieure (avant restauration)**

* cliché Pascal Lizot, 2013, entreprise MCCC.

** cliché agence Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques, 2013.

LA CHAPELLE-GLAIN (44)

Château de la Motte Glain

Planche n°3 - Demi-croisée

A. TIERCELIN

2016

Etude n°44001