



Fig. 1.1. Croisée (élévation intérieure)



Fig. 1.2. Croisée (élévation intérieure)



Fig. 1.3. Croisée (détail / élévation extérieure)



Fig. 1.4. Fiche à gond / volet et vantail vitré (détails)



Fig. 1.5. Targettes et verrou



Fig. 1.6. Loquet (volet inférieur gauche)

CHÂTEAU-GONTIER (Mayenne)

Hôtel de Lantivy

Planche n°1 - Croisée

A. TIERCELIN

1998

Etude n°53004