



Fig. 4.1. Fiche à broche rivée (1)



Fig. 4.2. Targette et gâche (volet 1)




Fig. 4.3. Volet 2



Fig. 4.4. Platine de pendeloque (2)



Fig. 4.5. Bâti dormant




Fig. 4.6. Bâti dormant / fiche à broche rivée

ST-MARTIN-DE-BONFOSSE (Manche)

Manoir de Bonfossé

Planche n°4 - Volets 1 et 2

A. TIERCELIN

2019

Etude n°50005